



มาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูป
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

รายการคุณลักษณะของไม้		ชั้นคุณภาพ		
		A	B	
ขนาดหน้า ไม้แปรรูป	ความหนา	12, 16, 19, 22, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 88, 100 มิลลิเมตร		
	ความกว้าง	22, 25, 38, 50, 63, 75, 88, 100, 125 มิลลิเมตร		
	ความยาว	1.00, 1.10, 1.20, 1.25, 1.30, 1.50, 2.00 เมตร		
	ขนาดพิเศษ	ไม้แปรรูปที่มีขนาดความหนา ความกว้าง ความยาวนอกเหนือจากที่กำหนดไว้		
	ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ	ความหนาและความกว้าง	0-5 มิลลิเมตร	ความยาว
ชั้นคุณภาพ		A	ไม้แปรรูปที่ตัดตำหนิออกแล้ว ได้ไม้เกลี้ยงท่อนยาวที่สุด ยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของความยาวที่กำหนด	
		B	ไม้แปรรูปที่ตัดตำหนิออกแล้วได้ไม้เกลี้ยงท่อนยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และไม้ใช้งานได้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของความยาวที่กำหนด หรือ ไม้แปรรูปที่ได้ไม้เกลี้ยงหนึ่งท่อนยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของความยาวที่กำหนด	
ความชื้น		ไม่เกิน 12%		

นิยาม

1. ไม้แปรรูป หมายถึง ไม้ยางพาราแปรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ผ่านการเลื่อย อัดน้ำยาและอบแห้งเรียบร้อยแล้ว
 2. ไม้เกลี้ยง หมายถึง ไม้ที่ปราศจากตำหนิใดๆ ทั้ง 4 ด้าน ยกเว้นตำหนิขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร
 3. ตำหนิ หมายถึง ตาตำ รอยแตก เส้นตำ ราตำ ไม้ซ้ำน้ํา เปลือก ใส้ลึก
- หมายเหตุ ไม้ที่มีรูมอดให้ถือเป็นไม้เสีย